










Acesso canal Dente 41

(mais de 2/3 de calcificação do canal)





RELATÓRIO ENDODONTIA GUIADA


Nome:

Data: 21/02/2024

Cir. Dentista: Dr. Alberto Etges

Guia projetado para BROCA TGS RADIODONTICA – 0.8 x 40.5

Mandíbula: dente 41




Nome:

Data: 21/02/2024

Cir. Dentista: Dr. Alberto Etges


DETALHES DA GUIA



Torque/velocidade recomendados

Motor de Endo
* torque: máximo do motor
* velocidade: 1200RPMs

Motor de Implante
* torque: 40N
* velocidade: 400RPMs



Radiografias pós acesso, mostrando mínimo desgaste com broca 0.8mm