





Remoção pino de fibra de vidro e recuperação trajeto do canal (Dente 22)

Broca 1.3 – acesso














Inicial



Final